

2009 年 10 月

お客様各位

重要なお知らせ

平素より東芝マイクロコントローラをご使用頂き、誠にありがとうございます。

東芝マイクロコントローラご使用上の重要なお知らせをお伝えしています。製品をご使用の際には、必ず確認頂きますようお願い致します。

▶ 電圧検出回路使用時の制約に関するご連絡 (2009 年 10 月)

※ 2008 年 11 月 30 日の日付、またはそれ以前のデータシートをお持ちのお客様は、最新のデータシートをダウンロードしていただくか、担当営業までご請求下さい。

▶ パワーオンリセット回路特性変更に関するご連絡 (2008 年 9 月)

※ 2008 年 3 月 11 日の日付、またはそれ以前のデータシートをお持ちのお客様は、最新のデータシートをダウンロードしていただくか、担当営業までご請求下さい。

▶ 16 ビットタイマカウンタに関するデータシート修正のご連絡 (2008 年 2 月)

※ 2007 年 11 月 3 日の日付、またはそれ以前のデータシートをお持ちのお客様は、最新のデータシートをダウンロードしていただくか、担当営業までご請求下さい。

**東芝マイクロコントローラ TLCS-870 ファミリー
TLC8-870/C1 シリーズ**

TMP89FH40	TMP89FM40	TMP89CH42	TMP89CM42	TMP89FH42
TMP89FH42L	TMP89FM42	TMP89FM42A	TMP89FM42K	TMP89FM42L
TMP89FM43L	TMP89CH46	TMP89CM46	TMP89FH46	TMP89FH46L
TMP89FM46	TMP89FM46A	TMP89FM46K	TMP89FM46L	TMP89FS60
TMP89FM82	TMP89FM82T			
TMP89C900 (エミュレーションチップ)				

お客様各位

2009 年 10 月



電圧検出回路使用時の制約に関するご連絡

下記の通り、TLC8-870/C1 シリーズの電圧検出回路に関する制約事項についてご連絡させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、内容につきご査収くださいますようお願い申し上げます。
なお、本件につきましてご不明な点等がございましたら、弊社営業担当までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

— 記 —

【制約事項】
1. INTVLTD 割り込み要求

電圧検出回路で割り込みを使用した場合において、INTVLTD 割り込み要求が電源電圧の下降時だけでなく上昇時にも割り込みが発生する場合があります。
また、インサーキットエミュレータ(TMP89C900)の ICE モードでは、電源電圧の上昇時に割り込みは発生しませんので、インサーキットエミュレータ(TMP89C900)がサポートされている製品では開発ツールと実製品で動作が異なる場合があります。

データシート記載の動作

実際の動作


電圧上昇時に
割り込みが発生する場合があります

2. 電圧検出による STOP モードの解除

電圧検出制御レジスタ 2(VDCR2)に実装されている SRSS 機能 (電圧検出によって STOP モードを解除する機能)は、期待通りの動作をしないため使用することができません。

【回避策】
1. INTVLTD 割り込み要求

INTVLTD 割り込みは利用せず、メインプログラムの周期などに合わせて定期的に検出電圧の上下を判定してください。検出電圧の上下は VDCR1<VDxSF>によって確認することが可能です。ただし動作電圧が検出電圧近傍にあるときは VDCR1<VDxSF>の値が安定しない場合がありますので、複数回の確認を行って判定することを推奨致します。(x = 1,2)

2. 電圧検出による STOP モードの解除

電圧検出回路の VDCR2<SRSS>は常に"00"で使用し、STOP モードの解除は STOP 端子によって行ってください。

以上

東芝マイクロコントローラ TLCS-870 ファミリー
TLCS-870/C1 シリーズ

TMP89FM46DUG	TMP89FH46DUG	TMP89FM46LDUG	TMP89FH46LDUG	TMP89FM42UG
TMP89FH42UG	TMP89FM42LUG	TMP89FH42LUG	TMP89FM40NG	TMP89FH40NG
TMP89CM46DUG	TMP89CH46DUG	TMP89CM42UG	TMP89CH42UG	TMP89FM43LQG

お客様各位

2008 年 9 月

パワーオンリセット回路特性変更に関するご連絡

下記のとおり、パワーオンリセット回路特性に関するデータシート修正についてご連絡させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、内容につきご査収くださいますようお願い申し上げます。
なお、本件につきましてご不明な点等がございましたら、弊社営業担当までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

－ 記 －

【パワーオンリセット回路特性】

電気的特性のパワーオンリセット回路特性のうち、パワーオンリセット検出電圧を下記のとおり変更させていただきます。パワーオンリセットを使用する際は、アプリケーションの動作に影響がないようシステムの設計を行ってください。

変更前

記号	項目	Min	Typ.	Max	単位
V _{PRON}	パワーオンリセット検出電圧	1.75	1.85	1.95	V

変更後

記号	項目	Min	Typ.	Max	単位
V _{PRON}	パワーオンリセット検出電圧	1.70	1.85	2.00	V

以上

**東芝マイクロコントローラ TLCS-870 ファミリー
TLC8-870/C1 シリーズ**

TMP89FH42

TMP89FM42

TMP89FH46

TMP89FM46

TMP89FS60

お客様各位

2008 年 2 月

16 ビットタイマカウンタに関するデータシート修正のご連絡



下記の通り、TLC8-870/C1 シリーズの 16 ビットタイマカウンタに関するデータシート修正についてご連絡させていただきます。ご迷惑をおかけしますが、内容につきご査収くださいますようお願い申し上げます。なお、本件につきましてご不明な点等がございましたら、弊社営業担当までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

－ 記 －

【16 ビットタイマカウンタ】
パルス幅測定モード


16 ビットタイマカウンタのパルス幅測定モードにおいて、INTTCA 割り込み要求の発生タイミングの記載に誤りがありました。記載の誤りは以下の 2 箇所です。

1. 片エッジキャプチャ時、カウントスタートエッジ、および 2 回目のカウントスタートエッジで割り込み要求が発生しない表記になっていましたが、正しくは割り込み要求が発生します。


● 修正前

● 修正後


2. 両エッジキャプチャ時、カウントスタートエッジでは割り込み要求が発生しない表記になっていましたが、正しくは割り込み要求が発生します。

● 修正前



● 修正後



以上