

お客様各位

2005年7月

重要なお知らせ

平素より東芝マイクロコントローラをご使用頂き、誠にありがとうございます。

東芝マイクロコントローラご使用上の重要なお知らせをお伝えしています。製品をご使用の際には、必ず確認頂きますようお願い致します。

▶ 8ビットタイマ制御方法の制約に関するご連絡 (2005年7月)

※2005年3月28日の日付、またはそれ以前のデータシートをお持ちのお客様は、最新のデータシートをダウンロードしていただくか、担当営業までご請求下さい。

▶ 割り込みコントローラ使用時における注意文言追記のご連絡 (2005年3月)

※2005年2月14日の日付、またはそれ以前のデータシートをお持ちのお客様は、最新のデータシートをダウンロードしていただくか、担当営業までご請求下さい。

▶ 8ビットタイマPWMモード周期のTD誤記について (2004年10月)

※2004年8月8日の日付、またはそれ以前のデータシートをお持ちのお客様は、最新のデータシートをダウンロードしていただくか、担当営業までご請求下さい。

東芝マイクロコントローラ 900 ファミリー

(TMP91CW12F) (TMP91PW12F) (TMP91CW12AF) (TMP91FY12AF) (TMP91C815F) (TMP91C016F)
(TMP91CW18AF) (TMP91PW18AF) (TMP91C219F) (TMP91C820AF) (TMP91CY22F) (TMP91FY22F)
(TMP91C824F) (TMP91C025F) (TMP91CK27U) (TMP91CP27U) (TMP91CU27U) (TMP91FY27U)
(TMP91CW28FG) (TMP91CY28FG) (TMP91FY28FG) (TMP91C829F) (TMP91C630F)
(TMP91CP82TF) (TMP91PP82TF)
(TMP92C820FG) (TMP92CH21FG) (TMP92CM22FG) (TMP92CA25FG) (TMP92CM27FG) (TMP92CD54IF)
(TMP92FD54AIF) (TMP94C241CF) (TMP94C251AF)

お客様各位

2005年7月

8ビットタイマ制御方法の制約に関するご連絡

掲題の件、「8ビットタイマ制御方法の制約」についてご連絡いたします。8ビットタイマ機能におきまして、タイマレジスタを更新すると、タイマフリップフロップ出力が設定値と異なる場合があります。

— 記 —

【注意対象条件】

下記の項目をすべて満たした場合が条件となります。

- ・ PWM モード/PPG モードでの使用
- ・ ダブルバッファ制御をイネーブル
- ・ アップカウンタのオーバフロー発生タイミング直前におけるレジスタバッファのデータ更新

【問題点】

8ビットタイマにおいてタイマレジスタを更新すると、タイマフリップフロップ出力が設定値と異なる場合があります。

【回避策】

下記のいずれかの方法を適用することにより、ソフトウェアにて不具合現象を回避することが出来ます。

- (1) ダブルバッファ制御をディスエーブルで使用する。
(リセット解除後の初期値は、ディスエーブルとなっています)
- (2) レジスタバッファに設定値を書き込む場合は、以下のタイミングで行なう。
 - a) PWM モードをご使用の場合
オーバフロー割込みを使用し、割り込みルーチン内において、次回のオーバフローが発生する6サイクル前までに、レジスタバッファの更新を終了する。
 - b) PPG モードをご使用の場合
周期のコンペアー一致割込み(*)を使用し、割り込みルーチン内において、次回の周期コンペアー一致が発生する6サイクル前までに、レジスタバッファの更新を終了する。
(*) : レジスタバッファからタイマレジスタへのデータ転送タイミングを決定する割り込み。

【 注意 】


8ビットタイマにおいてPWMモードやPPGモードを使用時にダブルバッファを利用する場合は、注意が必要です。

タイマレジスタの設定値と、アップカウンタが一致して、オーバーフローが発生するタイミング直前にレジスタバッファのデータ更新を行うと、設定値と異なる波形信号が出力される場合があります。

その為、PWMモードではオーバーフロー割り込みを利用し、次回のオーバーフローが発生する6サイクル前までに ($f_{sys} \times 6$)、レジスタバッファの更新を終了するようにしてください。

また、PPGモードを使用の際も同様に、周期のコンペア一致割り込みを使用し、次回の周期コンペアが一致する6サイクル前までに、レジスタバッファの更新を終了するようにしてください。

■PWMモード時の例



以上

東芝マイクロコントローラ
900 ファミリー
TMP92CH21

お客様各位

2005 年 3 月

割り込みコントローラ使用時における注意文言追記のご連絡

下記に示す内容を、テクニカルデータシート改定時に修正・追記予定です。

□ 「割り込みコントローラ ～ マイクロ DMA」ページの修正

～前略

マイクロ DMA は 8 チャンネル用意されており、後述のバースト指定により、連続転送が可能です。

注) マイクロ DMA 終了割り込みを使う場合は、SIMC レジスタのビット 7 に常に “1” をライトしてください。

□ 「割り込みコントローラ ～ マイクロ DMA(レジスタ説明)」ページの修正

～中略

(3) SIO 受信割り込み制御

記号	名称	アドレス	7	6	5	4	3	2	1	0	
SIMC	SIO 割り込みモード制御	F5H (RMW 禁)	–	 	IR1LE	IROLE					
			W	 	W	W					
			0	 	1	1					
			“0” をライトしてください。 (注)							0: INTRX1 エッジ モード 1: INTRX1 レベル モード	0: INTRX0 エッジ モード 1: INTRX0 レベル モード

注) マイクロ DMA 終了割り込みを使う場合は、常に “1” をライトしてください。

INTRX1 レベルイネーブル

0	エッジ検出
1	“H”レベル

INTRX0 立ち上がりエッジイネーブル

0	エッジ検出
1	“H”レベル

東芝マイクロコントローラ 900 ファミリー
 (TMP91CW12) (TMP91PW12) (TMP91CW12A) (TMP91FY12A) (TMP91C815)
 (TMP91C016) (TMP91CW18A) (TMP91PW18A) (TMP91C219)
 (TMP91C820A) (TMP91CY22) (TMP91FY22) (TMP91CW23I) (TMP91C824) (TMP91C025)
 (TMP91CP27) (TMP91FY27) (TMP91CW28) (TMP91CY28) (TMP91FY28) (TMP91C829) (TMP91C630)
 (TMP91CP82T) (TMP91PP82T)
 (TMP92C820) (TMP92CH21) (TMP92CM22) (TMP92FD54AI) (TMP92CD54I)

お客様各位

2004年10月

8ビットタイマPWMモード周期のTD誤記について

掲題の件、「TLCS900/L1 シリーズ、TLCS900/H1シリーズ」における8ビットタイマPWMモード時の周期に関し、データシートに書かれている値に誤りがあります。

— 記 —

【誤記内容】

8ビットタイマPWMモードのPWM周期が、データブック上 **2ⁿ-1 周期** と記載されていますが、実際には、**2ⁿ 周期** で動作します。

TMRA01 モードレジスタ

		7	6	5	4	3	2	1	0
TA01MOD (xxxxH)	bit Symbol	TA01M1	TA01M0	PWM01	PWM00	TA1CLK1	TA1CLK0	TA0CLK1	TA0CLK0
	Read/Write	R/W							
	リセット後	0	0	0	0	0	0	0	0
	機能	動作モード 00: 8ビットタイマ 01: 16ビットタイマ 10: 8ビットPPG 11: 8ビットPWM	PWM 周期 00: reserved 01: 2 ⁶ -1 10: 2 ⁷ -1 11: 2 ⁸ -1			TMRA1 ソースクロック 00: TA0TRG 01: φT1 10: φT16 11: φT256		TMRA0 ソースクロック 00: TA0IN 端子入力 01: φT1 10: φT4 11: φT16	

誤


PWM 周期
 00: reserved
 01: 2⁶
 10: 2⁷
 11: 2⁸

正

(8ビットタイマTMRA01のレジスタ説明例を示します。)

【動作】

PWMモード時の波形 (8ビットタイマTMRA01の場合)



以上