CAN

1. 動作概要

ポテンショメータの出力電圧2chをADCで測定し、変換結果の値をCANのテストループバックモードで送信、受信し、
受信したデータをTera Termへ表示します。

2. 各設定

UART		: UT1TXDA (PortU5)
		: UT1RXD (PortU6)
シリアルポート設定	ボーレート	: 115200(bps)
	データ	: 8(bit)
	パリティ	: なし
	ストップ	: 1(bit)
	フロー制御	: なし
ADC		: AINA01 (PortM6)
		: AINA00 (PortM7)
CAN		: CANTX (PortE0)
		: CANRX (PortE1)

3. 基本動作

5秒ごとにポテンショメータの出力電圧2chをADCで測定し、変換結果の値をCANのテストループバックモードで送信、受信し、
受信したデータをTera Termへ表示します。
結果の値は下記のように表示されます。

```
AIN0 > 0x19b
AIN1 > 0x4f3
AIN0 > 0x19c
AIN1 > 0x4f3
AIN0 > 0x2a6
AIN1 > 0x5fc
```

4. 特記事項

特になし