

お客様各位

2019年9月6日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
東芝デバイスソリューション株式会社
〒212-8520 神奈川県川崎市幸区堀川町580-1
Tel: 044-548-2673
Fax: 044-548-8321

全端子一覧表のポート名に関するデータシート修正のご連絡

平素より東芝マイクロコントローラをご使用頂き、誠にありがとうございます。
下記の通り、データシートの修正につきましてご連絡申し上げます。
ご迷惑をおかけしますが、内容につきご査収くださいますよう、お願い申し上げます。
なお、本件につきましてご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

－記－

1. 対象製品

TMPM3H6FWFG・TMPM3H6FUFG・TMPM3H6FSFG
TMPM3H6FWDFG・TMPM3H6FUDFG・TMPM3H6FSDFG

TMPM3H5FWFG・TMPM3H5FUFG・TMPM3H5FSFG
TMPM3H5FWDFG・TMPM3H5FUDFG・TMPM3H5FSDFG

2. 対象データシート

TMPM3H グループ(1) データシート Revision 4.0 以前

3. 変更内容

対象製品のデータシートには端子名と端子番号を「端子配置図」・「電源端子とポート」・「全端子一覧表」の3箇所に掲載していますが、「全端子一覧表」に掲載している端子名と端子番号の記述に間違いが判明しましたので、以下のように変更しました。

「端子配置図」・「電源端子とポート」の記載の変更はございません。

[誤]

Appendix

全端子一覧表

兼用機能 A~B:ポートファンクションレ
兼用機能 1~6 : ポートファンクション

全端子一覧表(1)

M3H6 (LQFP100)	M3H6 (QFP100)	M3H5 (LQFP80)	M3H4 (LQFP64)	M3H3 (LQFP52)	M3H2 (LQFP48 VQFN48)	M3H1 (LQFP44)	M3H0 (LQFP32)	ポート名
1	3	-	-	-	-	-	-	PD3
2	4	1	1	1	1	1	-	PD2
3	5	2	2	2	2	2	1	PD1
4	6	3	3	3	3	3	2	PD0
5	7	4	4	4	4	4	3	AVDD5
6	8	5	5	5	5	5	4	AVSS
7	9	6	6	6	6	-	-	PG0
8	10	7	-	-	-	-	-	PG1
9	11	8	-	-	-	-	-	DVDD5C
10	12	9	-	-	-	-	-	DVSSC

[正]

Appendix

全端子一覧表

兼用機能 A~B:ポートファンクションレ
兼用機能 1~6 : ポートファンクション
なお一覧表のノイズフィルタに、ノイ

全端子一覧表(1)

M3H6 (LQFP100)	M3H6 (QFP100)	M3H5 (LQFP80)	M3H4 (LQFP64)	M3H3 (LQFP52)	M3H2 (LQFP48 VQFN48)	M3H1 (LQFP44)	M3H0 (LQFP32)	ポート名
1	3	-	-	-	-	-	-	PD3
2	4	1	1	1	1	1	-	PD2
3	5	2	2	2	2	2	1	PD1
4	6	3	3	3	3	3	2	PD0
5	7	4	4	4	4	4	3	AVDD5
6	8	5	5	5	5	5	4	AVSS
7	9	6	6	6	6	-	-	PG0
8	10	7	-	-	-	-	-	PG1
9	11	8	-	-	-	-	-	DVSSC
10	12	9	-	-	-	-	-	DVDD5C